

FORTAXA
SECURITY



DITEC SECTOR RESET
DITEC ÅTERSTÄLLNING AV SEKTOR

DITEC

ÅTERSTÄLLNING AV SEKTOR

Återställning av sektor är en självinsättning av upprullningsport med mjuk bottenkant som erbjuder utmärkt tätning. Denna port är lämplig för tunga applikationer.

Förbättrade arbetsförhållanden

OPTIMERAT PROCESSFLÖDE

Den helt flexibla gardinen utan styva stänger gör att porten kan öppnas och stängas snabbt. Med VÄXELRIKTAR-rörelsen kan hastigheten differentieras och ökas upp till 3 m/s. Gardinens självinförande funktion minskar risken för stillestånd vid oavsiktlig träff.

ENERGISPARANDE


Den höga hastigheten förhindrar att portarna är öppna längre än vad som behövs. Således förblir arbetsmiljön stabil och energi kan sparas.

TÄTNING OCH VINDMOTSTÅND

Gardinens hålls kvar i sidostyrningarna med hjälp av blixtlås som ger utmärkt tätning. Detta minimerar luftöverföringen och damminfiltrationen. På portar med VÄXELRIKTAR-rörelsen gör steg-för-steg-stängningsfunktionen (SBS) att portarna kan stängas även under blåsiga förhållanden.

LÅGT LJUD

Tack vare de specialdesignade sidostyrningarna och de kontinuerliga dragkedjorna fungerar porten tyst.



Säkerhet linjär kodare

Säkerhet

SKYDD AV MÄNNISKOR & VAROR

Den unika, självtestande Säkerhets Linjära Kodare och fotocellerna upptäcker möjliga hinder och öppnar porten igen vid behov. Själva gardinen är egensäker, eftersom den har en mjuk botten och innehåller inga styva stänger.

NÖDÖPPNING

I nödsituationer kan ett rött handtag vridas för att frigöra motvikten och öppna porten.



Motvikt

Smart och snygg design

UTSEENDE

En Ditec-port har en strömlinjeformad design. Stora fönster är tillgängliga för maximal sikt. Gardinen kan också skrivas ut med din egen design.

LÅGT UNDERHÅLL

Ditec Återställning av Sektor, med få rörliga delar och en specialdesignad sidostyrning, kräver lite underhåll. Tack vare gardinens självintroduktion och frånvaron av styva stänger är reparationskostnaderna begränsade vid en oavsiktlig krasch. Motvikter minskar de ansträngningar som krävs av motorn, vilket resulterar i en längre livslängd och längre underhållskostnader.

UTRYMMESSPARANDE

De små kolumnerna i Ditec sektoråterställning minskar sitt fotavtryck och gör den till den perfekta porten för applikationer med begränsat utrymme. Den självbärande ramen och frånvaron av en sidomotor möjliggör installation i en korridor eller något annat begränsat utrymme.



Självinsättning

FORTAXA **SECURITY**

STOCKHOLM | Besök: Importörvägen 4 12044 Stockholm | Post: Box 90220 12023 Stockholm
TRARYD | Besök: Filhuggarevägen 2 28772 Traryd | Post: Filhuggarevägen 2 28772 Traryd
Tel: +46855661670 | Fax +4687157635 | Jour 24/7: 020210025
Mail: info@fortaxa.se | Webb: www.fortaxa.se